

**Etude pour l'élaboration de l'inventaire des zones
humides sur le périmètre du SAGE du Bassin
Ferrifère**



FICHES PLANS D'EAU

Phase 1 Secteur « Orne amont »



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Coordonnées GPS X : 5.69960843 Y : 48.960002

Bassin versant de surface : A733 La Madine du Burnenaux au Rupt de Mad.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woèvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 5359 m²

Usage et gestion

Usage : Inconnu

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, risques lors des opérations de vidange (pollution, introduction d'espèces indésirables...)

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0' Pas de végétation rivulaire

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Coordonnées GPS X : 5.70976611 Y : 48.955623

Bassin versant de surface : A732 La Madine de sa source au Burnenaux.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 16808 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 53.1 ROSELIERES

Commentaire

Etang de Chirionsard.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Vigneulles-les-HattonchÔtel

Coordonnées GPS X : 5.70355428 Y : 48.953292

Bassin versant de surface : A732 La Madine de sa source au Burnenaux.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woèvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 8260 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 53.1 ROSELIERES

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Coordonnées GPS X : 5.68782279 Y : 48.961112

Bassin versant de surface : A733 La Madine du Burneaux au Rupt de Mad.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 749 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.

Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 53.1 ROSELIERES

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Coordonnées GPS X : 5.72312094 Y : 48.968203

Bassin versant de surface : A733 La Madine du Burneaux au Rupt de Mad.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 14601 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 53.1 ROSELIERES

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Coordonnées GPS X : 5.73321442 Y : 48.968868

Bassin versant de surface : A733 La Madine du Burneaux au Rupt de Mad.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 11303 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 53.13 Typhaies

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Coordonnées GPS X : 5.72466922 Y : 48.971406

Bassin versant de surface : A733 La Madine du Burneaux au Rupt de Mad.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 126 m²

Usage et gestion

Usage : Pâturage

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.

Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 53.1 ROSELIERES

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Coordonnées GPS X : 5.76891026 Y : 48.981206

Bassin versant de surface : A810 L'Yron de sa source au ruisseau des Parrois.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 68612 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 53.1 ROSELIERES

Commentaire

Etang de Vigneulles.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Coordonnées GPS X : 5.75103569 Y : 48.978326

Bassin versant de surface : A810 L'Yron de sa source au ruisseau des Parrois.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woèvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 35102 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, risques lors des opérations de vidange (pollution, introduction d'espèces indésirables...)

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 53.1 ROSELIERES

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Coordonnées GPS X : 5.79270258 Y : 48.976085

Bassin versant de surface : A810 L'Yron de sa source au ruisseau des Parrois.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woèvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 20771 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 53.13 Typhaies

Commentaire

Etang Chiterne.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Saint-Rémy-la-Calonne

Coordonnées GPS X : 5.59593784 Y : 49.043152

Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 2254 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 53.1 ROSELIERES

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Saint-Rémy-la-Calonne

Coordonnées GPS X : 5.59250560 Y : 49.041419

Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 461 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 53.1 ROSELIERES

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Saint-Rémy-la-Calonne

Coordonnées GPS X : 5.59172746 Y : 49.040753

Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus).

Bassin versant souterrain : 206b, Calcaires Oxfordiens des Côtes de Meuse Nord, Argiles du Callovo-509b Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 365 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, risques lors des opérations de vidange (pollution, introduction d'espèces indésirables...)

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 53.1 ROSELIÈRES

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Saint-Rémy-la-Calonne

Coordonnées GPS X : 5.59133675 Y : 49.040325

Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus).

Bassin versant souterrain : 206b Calcaires Oxfordiens des Côtes de Meuse Nord

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 785 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.

Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 53.1 ROSELIERES

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Saint-Rémy-la-Calonne

Coordonnées GPS X : 5.60111413 Y : 49.043932

Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 55 m²

Usage et gestion

Usage : Pâturage

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.

Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 53.1 ROSELIERES

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Thillot

Coordonnées GPS X : 5.66704665 Y : 49.033456

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woèvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 8913 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, risques lors des opérations de vidange (pollution, introduction d'espèces indésirables...)

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Hannonville-sous-les-Côtes

Coordonnées GPS X : 5.67674508 Y : 49.036281

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 348 m²

Usage et gestion

Usage : Inconnu

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.

Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Saint-Maurice-sous-les-Côtes

Coordonnées GPS X : 5.68464255 Y : 49.017585

Bassin versant de surface : A816 La Seigneulle.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 75 m²

Usage et gestion

Usage : Inconnu

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, risques lors des opérations de vidange (pollution, introduction d'espèces indésirables...)

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0' Pas de végétation rivulaire

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Coordonnées GPS X : 5.70729281 Y : 49.010302

Bassin versant de surface : A811 Le ruisseau des Parrois.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 275 m²

Usage et gestion

Usage : Inconnu

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.

Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 53.1 ROSELIERES

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Coordonnées GPS X : 5.70435270 Y : 49.006890

Bassin versant de surface : A811 Le ruisseau des Parrois.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 139 m²

Usage et gestion

Usage : Inconnu

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.

Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 53.1 ROSELIERES

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Coordonnées GPS X : 5.70964383 Y : 49.003778

Bassin versant de surface : A811 Le ruisseau des Parrois.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 5327 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Woël

Coordonnées GPS X : 5.73530289 Y : 49.019923

Bassin versant de surface : A811 Le ruisseau des Parrois.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 22528 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.

Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 53.1 ROSELIERES

Commentaire

Etang de Woël. Créé en 1969. Rejet dans ruisseau et eaux de surface.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Woël

Coordonnées GPS X : 5.73231263 Y : 49.020009

Bassin versant de surface : A811 Le ruisseau des Parrois.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 13369 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.

Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 53.1 ROSELIERES

Commentaire

Le petit étang créé en 1970. Pêche à la ligne. Rejet dans eaux de surface.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Woël

Coordonnées GPS X : 5.74988331 Y : 49.028556

Bassin versant de surface : A811 Le ruisseau des Parrois.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 176 m²

Usage et gestion

Usage : Inconnu

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.

Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 53.1 ROSELIERES

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Châtillon-sous-les-Côtes

Coordonnées GPS X : 5.51695209 Y : 49.142252

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 14541 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 53.11 Phragmitaies

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Watronville

Coordonnées GPS X : 5.54260975 Y : 49.142208

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 1449 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 53.11 Phragmitaies

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Watronville

Coordonnées GPS X : 5.54997332 Y : 49.131253

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 13417 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.

Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel



Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 53.11 Phragmitaies

Commentaire

Etang de Vauzel créé en 1995. Pêche à la ligne.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Haudiomont

Coordonnées GPS X : 5.54205219 Y : 49.113831

Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 3771 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 53.11 Phragmitaies

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Haudiomont

Coordonnées GPS X : 5.53880140 Y : 49.111927

Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus).

Bassin versant souterrain : 206b, Calcaires Oxfordiens des Côtes de Meuse Nord, Argiles du Callovo-509b Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 17010 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 53.11 Phragmitaies

Commentaire

Créé en 1976.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Haudiomont

Coordonnées GPS X : 5.53678349 Y : 49.110805

Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus).

Bassin versant souterrain : 206b Calcaires Oxfordiens des Côtes de Meuse Nord

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 6363 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 53.11 Phragmitaies

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Haudiomont

Coordonnées GPS X : 5.53547118 Y : 49.110118

Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus).

Bassin versant souterrain : 206b Calcaires Oxfordiens des Côtes de Meuse Nord

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 5654 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 53.11 Phragmitaies

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Woël

Coordonnées GPS X : 5.73320095 Y : 49.043062

Bassin versant de surface : A816 La Seigneulle.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 4020 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, risques lors des opérations de vidange (pollution, introduction d'espèces indésirables...)

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 53.11 Phragmitaies
53.13 Typhaies

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Doncourt-aux-Templiers

Coordonnées GPS X : 5.71004377 Y : 49.057100

Bassin versant de surface : A816 La Seigneulle.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 697 m²

Usage et gestion

Usage : Agricole

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0' Pas de végétation rivulaire

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Doncourt-aux-Templiers

Coordonnées GPS X : 5.70995813 Y : 49.060879

Bassin versant de surface : A816 La Seigneulle.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woèvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 131609 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.

Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 53.11 Phragmitaies

Commentaire

Le Grand Etang. Pêche au filet lors de vidanges. Rejet dans eaux de surface.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Saint-Hilaire-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.71525011 Y : 49.074878

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 108 m²

Usage et gestion

Usage : Inconnu

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.

Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 22.41


Végétations flottant librement

53.21

Peuplements de grandes laïches (Magnocariçaias)

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Doncourt-aux-Templiers

Coordonnées GPS X : 5.72948248 Y : 49.066933

Bassin versant de surface : A816 La Seigneulle.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 793 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, risques lors des opérations de vidange (pollution, introduction d'espèces indésirables...)

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 53.11 Phragmitaies

Commentaire

Etang de Lombanneau



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Doncourt-aux-Templiers

Coordonnées GPS X : 5.73163007 Y : 49.067037

Bassin versant de surface : A816 La Seigneulle.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 13731 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, risques lors des opérations de vidange (pollution, introduction d'espèces indésirables...)

Milieu naturel



Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 53.11 Phragmitaies

Commentaire

Étang de Lombanneau



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Doncourt-aux-Templiers

Coordonnées GPS X : 5.73562157 Y : 49.065638

Bassin versant de surface : A816 La Seigneulle.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woèvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 30977 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, risques lors des opérations de vidange (pollution, introduction d'espèces indésirables...)

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Etang de Lombanneau



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Labeuville

Coordonnées GPS X : 5.74737802 Y : 49.079930

Bassin versant de surface : A816 La Seigneulle.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woèvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 66 m²

Usage et gestion

Usage : Agricole

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 53.13 Typhaies

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Moulotte

Coordonnées GPS X : 5.74918434 Y : 49.111591

Bassin versant de surface : A815 Le Longeau du Moutru à la Seigneulle.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 290 m²

Usage et gestion

Usage : Inconnu

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, risques lors des opérations de vidange (pollution, introduction d'espèces indésirables...)

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Villers-sous-Pareid

Coordonnées GPS X : 5.72688442 Y : 49.123975

Bassin versant de surface : A815 Le Longeau du Moutru à la Seigneulle.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 223 m²

Usage et gestion

Usage : Agricole

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 53.11 Phragmitaies

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Villers-sous-Pareid

Coordonnées GPS X : 5.73711267 Y : 49.126211

Bassin versant de surface : A815 Le Longeau du Moutru à la Seigneulle.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 180 m²

Usage et gestion

Usage : Inconnu

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.

Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0' Pas de végétation rivulaire

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Pareid

Coordonnées GPS X : 5.70521936 Y : 49.123707

Bassin versant de surface : A805 L'Orne du rû du Moulin de Darmont au Rû de Butel (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 210 m²

Usage et gestion

Usage : Agricole

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.

Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 53.13 Typhaies

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Pareid

Coordonnées GPS X : 5.70421778 Y : 49.124976

Bassin versant de surface : A805 L'Orne du rû du Moulin de Darmont au Rû de Butel (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 122 m²

Usage et gestion

Usage : Agricole

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.

Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 44.1 FORMATIONS RIVERAINES DE SAULES

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Hennemont

Coordonnées GPS X : 5.67584064 Y : 49.136694

Bassin versant de surface : A805 L'Orne du rû du Moulin de Darmont au Rû de Butel (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 109 m²

Usage et gestion

Usage : Agricole

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.

Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0' Pas de végétation rivulaire

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Hennemont

Coordonnées GPS X : 5.67385996 Y : 49.136432

Bassin versant de surface : A805 L'Orne du rû du Moulin de Darmont au Rû de Butel (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 136 m²

Usage et gestion

Usage : Agricole

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0' Pas de végétation rivulaire

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Hennemont

Coordonnées GPS X : 5.66784011 Y : 49.126822

Bassin versant de surface : A805 L'Orne du rû du Moulin de Darmont au Rû de Butel (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 5850 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, risques lors des opérations de vidange (pollution, introduction d'espèces indésirables...)

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 53.11 Phragmitaies

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Marcheville-en-Woèvre, Saint-Hilaire-en-Woèvre

Coordonnées GPS X : 5.68893012 Y : 49.077710

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woèvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 932 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, risques lors des opérations de vidange (pollution, introduction d'espèces indésirables...)

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 44.1 FORMATIONS RIVERAINES DE SAULES

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Saint-Hilaire-en-Woëvre, Herbeuville

Coordonnées GPS X : 5.66669959 Y : 49.059360

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 1614 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, risques lors des opérations de vidange (pollution, introduction d'espèces indésirables...)

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Herbeville, Saint-Hilaire-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.66619169 Y : 49.059710

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 510 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, risques lors des opérations de vidange (pollution, introduction d'espèces indésirables...)

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 53.1 ROSELIERES

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Saulx-lès-Champlon

Coordonnées GPS X : 5.64990149 Y : 49.076394

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woèvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 2680 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.

Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Marécage des grands pâquis créé en 1987.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Hannonville-sous-les-Côtes

Coordonnées GPS X : 5.68344308 Y : 49.051279

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 175 m²

Usage et gestion

Usage : Agricole

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, risques lors des opérations de vidange (pollution, introduction d'espèces indésirables...)

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0' Pas de végétation rivulaire

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Hannonville-sous-les-Côtes

Coordonnées GPS X : 5.68414165 Y : 49.046788

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woèvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 90 m²

Usage et gestion

Usage : Agricole

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0' Pas de végétation rivulaire

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Thillot, Hannonville-sous-les-Côtes

Coordonnées GPS X : 5.66758550 Y : 49.034731

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 2412 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, risques lors des opérations de vidange (pollution, introduction d'espèces indésirables...)

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0' Pas de végétation rivulaire

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Ville-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.61922878 Y : 49.134985

Bassin versant de surface : A805 L'Orne du rû du Moulin de Darmont au Rû de Butel (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 170 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, risques lors des opérations de vidange (pollution, introduction d'espèces indésirables...)

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0' Pas de végétation rivulaire

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Bonzée

Coordonnées GPS X : 5.55565436 Y : 49.105618

Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 9845 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0' Pas de végétation rivulaire

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Haudiomont

Coordonnées GPS X : 5.56218175 Y : 49.114489

Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Ballastière

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 7064 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.

Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 44.1 FORMATIONS RIVERAINES DE SAULES

Commentaire

Ballastière de Parterre créé en 1976.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Bonzée

Coordonnées GPS X : 5.59878108 Y : 49.097771

Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woèvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 2110 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, risques lors des opérations de vidange (pollution, introduction d'espèces indésirables...)

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Bonzée

Coordonnées GPS X : 5.60084770 Y : 49.101021

Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 27942 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.

Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Etang de la Pochie. Sablière - eau close. Alimentation nappe et eau de ruissellement. Rejet dans le ruisseau d'Haudiomont.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Bonzée

Coordonnées GPS X : 5.61261206 Y : 49.096591

Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 80387 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Base de loisirs du Col Vert.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Bonzée

Coordonnées GPS X : 5.60905442 Y : 49.097648

Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 2126 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Fresnes-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.61976812 Y : 49.099005

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Ballastière

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 6218 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Ballastière de la Vaux créée en 1987.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Fresnes-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.62334749 Y : 49.094648

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Ballastière

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 2114 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.

Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Fresnes-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.62101453 Y : 49.093703

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Ballastière

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 21618 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.

Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Ballastière du Grand Paquis 01 créé en 1920.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Fresnes-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.62280730 Y : 49.094088

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Ballastière

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 897 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.

Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Fresnes-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.62282301 Y : 49.095200

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Ballastière

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 8756 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.

Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Bonzée

Coordonnées GPS X : 5.57463367 Y : 49.101341

Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 305 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, risques lors des opérations de vidange (pollution, introduction d'espèces indésirables...)

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0' Pas de végétation rivulaire

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Bonzée

Coordonnées GPS X : 5.57488522 Y : 49.101903

Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 492 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, risques lors des opérations de vidange (pollution, introduction d'espèces indésirables...)

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0' Pas de végétation rivulaire

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Bonzée

Coordonnées GPS X : 5.56635533 Y : 49.099186

Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 1641 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, risques lors des opérations de vidange (pollution, introduction d'espèces indésirables...)

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Bonzée

Coordonnées GPS X : 5.59224705 Y : 49.096145

Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 1841 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, risques lors des opérations de vidange (pollution, introduction d'espèces indésirables...)

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0' Pas de végétation rivulaire

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Bonzée

Coordonnées GPS X : 5.57487224 Y : 49.098111

Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 3035 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, risques lors des opérations de vidange (pollution, introduction d'espèces indésirables...)

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 53.11 Phragmitaies

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Saulx-lès-Champlon

Coordonnées GPS X : 5.64178505 Y : 49.067322

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 231 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.

Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Herbeville

Coordonnées GPS X : 5.63675737 Y : 49.052311

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 162 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.

Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope :

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Herbeville

Coordonnées GPS X : 5.64407729 Y : 49.046871

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 387 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.

Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope :

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Saint-Rémy-la-Calonne

Coordonnées GPS X : 5.60116562 Y : 49.050754

Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 1102 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, risques lors des opérations de vidange (pollution, introduction d'espèces indésirables...)

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Saint-Rémy-la-Calonne
 Coordonnées GPS X : 5.59991812 Y : 49.050142
 Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus).
 Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang	Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Présence d'ouvrages	
Ouvrage d'admission : Non	Ouvrage de restitution : Non
Commentaires : Pas de commentaires	
Surface : 775 m ²	

Usage et gestion


Usage : Agrément	Type de berges : Inconnu
Traces de gestion : Non	Commentaires : Pas de commentaires
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau. Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.	

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
 Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
 Habitat (s) Corine Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Saint-Rémy-la-Calonne

Coordonnées GPS X : 5.60807196 Y : 49.039981

Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 654 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Saint-Rémy-la-Calonne

Coordonnées GPS X : 5.60709270 Y : 49.039916

Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 5768 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, risques lors des opérations de vidange (pollution, introduction d'espèces indésirables...)

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Joinville-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.76752587 Y : 49.069360

Bassin versant de surface : A816 La Seigneulle.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 494 m²

Usage et gestion

Usage : Agricole?

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.

Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Joinville-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.76995266 Y : 49.069829

Bassin versant de surface : A816 La Seigneulle.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 189 m²

Usage et gestion

Usage : Agricole?

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Joinville-en-Woèvre

Coordonnées GPS X : 5.79492352 Y : 49.061604

Bassin versant de surface : A811 Le ruisseau des Parrois.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woèvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 54200 m²

Usage et gestion

Usage : Pisciculture

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Etang le Ban créé en 1978.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Joinville-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.79143390 Y : 49.056835

Bassin versant de surface : A811 Le ruisseau des Parrois.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 468 m²

Usage et gestion

Usage : Agricole?

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.

Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Joinville-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.76342647 Y : 49.054210

Bassin versant de surface : A816 La Seigneulle.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 493 m²

Usage et gestion

Usage : Agricole?

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.

Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Joinville-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.76579912 Y : 49.056556

Bassin versant de surface : A816 La Seigneulle.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 253 m²

Usage et gestion

Usage : Agricole?

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.

Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Joinville-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.76919300 Y : 49.056810

Bassin versant de surface : A816 La Seigneulle.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 933 m²

Usage et gestion

Usage : Agricole?

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.

Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 53.11 Phragmitaies

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Eix

Coordonnées GPS X : 5.49735241 Y : 49.193695

Bassin versant de surface : A802 L'Orne du ruisseau de Vaux au Perroi (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 1652 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 53.1 ROSELIERES

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Eix

Coordonnées GPS X : 5.49661988 Y : 49.193697

Bassin versant de surface : A802 L'Orne du ruisseau de Vaux au Perroi (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 451 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 53.1 ROSELIERES

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Eix

Coordonnées GPS X : 5.49438635 Y : 49.192980

Bassin versant de surface : A802 L'Orne du ruisseau de Vaux au Perroi (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 28973 m²

Usage et gestion

Usage : Pisciculture

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.

Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope :

Commentaire

Etang de Dicourt ; pêche au filet lors des vidanges. Rejet dans fossés.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Dambloup

Coordonnées GPS X : 5.50495841 Y : 49.199898

Bassin versant de surface : A802 L'Orne du ruisseau de Vaux au Perroi (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 3704 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, risques lors des opérations de vidange (pollution, introduction d'espèces indésirables...)

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 53.1 ROSELIERES

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Damloup
 Coordonnées GPS X : 5.50583965 Y : 49.199979
 Bassin versant de surface : A802 L'Orne du ruisseau de Vaux au Perroi (inclus).
 Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang	Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Présence d'ouvrages	
Ouvrage d'admission : Non	Ouvrage de restitution : Non
Commentaires : Pas de commentaires	
Surface : 707 m ²	

Usage et gestion


Usage : Agrément	Type de berges : Inconnu
Traces de gestion : Non	Commentaires : Pas de commentaires
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces indésirables...)	

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
 Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
 Habitat (s) Corine Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Damloup

Coordonnées GPS X : 5.48439966 Y : 49.200887

Bassin versant de surface : A802 L'Orne du ruisseau de Vaux au Perroi (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 4850 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope :

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Damloup

Coordonnées GPS X : 5.49164652 Y : 49.205983

Bassin versant de surface : A802 L'Orne du ruisseau de Vaux au Perroi (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 9267 m²

Usage et gestion

Usage : Pisciculture

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope :

Commentaire

Etang de la Girvaux créé en 1971.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Eix

Coordonnées GPS X : 5.50242187 Y : 49.188068

Bassin versant de surface : A802 L'Orne du ruisseau de Vaux au Perroi (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 572 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope :

Commentaire

Etang de devant Soupleville créé en 1995.pêche à la ligne.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Eix

Coordonnées GPS X : 5.49984164 Y : 49.177605

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 100 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Eix

Coordonnées GPS X : 5.49813071 Y : 49.177322

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 7432 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non



Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Moulainville

Coordonnées GPS X : 5.50523838 Y : 49.153472

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 68 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.

Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non



Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Moulainville

Coordonnées GPS X : 5.49674087 Y : 49.161234

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 1938 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.

Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Châtillon-sous-les-Côtes

Coordonnées GPS X : 5.53349816 Y : 49.148762

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 13430 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Châtillon-sous-les-Côtes

Coordonnées GPS X : 5.53278484 Y : 49.149581

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 7364 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Moranville

Coordonnées GPS X : 5.52004670 Y : 49.178475

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 11677 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces indésirables...)

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Moranville

Coordonnées GPS X : 5.52790290 Y : 49.178311

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement et cours d'eau, plan d'eau en série

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 97751 m²

Usage et gestion

Usage : Pisciculture

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 53.11 Phragmitaies

Commentaire

Etang du Moulin. Pêche à la ligne et au filet lors des vidanges.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Châtillon-sous-les-Côtes

Coordonnées GPS X : 5.54123837 Y : 49.151587

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woèvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 738 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, risques lors des opérations de vidange (pollution, introduction d'espèces indésirables...)

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Moranville, Grimaucourt-en-WoÛvre

Coordonnées GPS X : 5.55376462 Y : 49.174902

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 1509 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, risques lors des opérations de vidange (pollution, introduction d'espèces indésirables...)

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Moranville

Coordonnées GPS X : 5.54744957 Y : 49.174606

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woèvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 575 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, risques lors des opérations de vidange (pollution, introduction d'espèces indésirables...)

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0' Pas de végétation rivulaire

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Abaucourt-Hautecourt

Coordonnées GPS X : 5.53843233 Y : 49.197058

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 958 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.

Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0' Pas de végétation rivulaire

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Abaucourt-Hautecourt

Coordonnées GPS X : 5.54055682 Y : 49.202719

Bassin versant de surface : A802 L'Orne du ruisseau de Vaux au Perroi (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 120 m²

Usage et gestion

Usage : Inconnu

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0' Pas de végétation rivulaire

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Fromezey

Coordonnées GPS X : 5.57692238 Y : 49.216304

Bassin versant de surface : A802 L'Orne du ruisseau de Vaux au Perroi (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 204 m²

Usage et gestion

Usage : Agricole

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.

Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0' Pas de végétation rivulaire

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Fromezey

Coordonnées GPS X : 5.58684218 Y : 49.212825

Bassin versant de surface : A802 L'Orne du ruisseau de Vaux au Perroi (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 136 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 53.1 ROSELIERES

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Etain

Coordonnées GPS X : 5.59500933 Y : 49.200168

Bassin versant de surface : A802 L'Orne du ruisseau de Vaux au Perroi (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 18557 m²

Usage et gestion

Usage : Pisciculture

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, risques lors des opérations de vidange (pollution, introduction d'espèces indésirables...)

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 53.11 Phragmitaies

Commentaire

Etang du Haut Bois 01. Pêche au filet lors des vidanges.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Herméville-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.58587500 Y : 49.179177

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 2364 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Herméville-en-Woèvre

Coordonnées GPS X : 5.58300033 Y : 49.178093

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woèvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 311 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, risques lors des opérations de vidange (pollution, introduction d'espèces indésirables...)

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Herméville-en-Woèvre

Coordonnées GPS X : 5.58119452 Y : 49.178091

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woèvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 542 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces indésirables...)

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non



Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Herméville-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.58075351 Y : 49.178085

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 540 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces indésirables...)

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Herméville-en-Woèvre

Coordonnées GPS X : 5.58011757 Y : 49.177922

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woèvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 1560 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces indésirables...)

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non



Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Herméville-en-Woèvre

Coordonnées GPS X : 5.57900374 Y : 49.177896

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woèvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 1211 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces indésirables...)

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Herméville-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.57813426 Y : 49.177718

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 504 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, risques lors des opérations de vidange (pollution, introduction d'espèces indésirables...)

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Herméville-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.57630805 Y : 49.177610

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 311 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, risques lors des opérations de vidange (pollution, introduction d'espèces indésirables...)

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0' Pas de végétation rivulaire

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Herméville-en-Woèvre

Coordonnées GPS X : 5.57460907 Y : 49.176369

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woèvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 2341 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, risques lors des opérations de vidange (pollution, introduction d'espèces indésirables...)

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Herméville-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.57318286 Y : 49.176850

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 1730 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces indésirables...)

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Grimaucourt-en-Woèvre, Herméville-en-Woèvre

Coordonnées GPS X : 5.57203000 Y : 49.177108

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woèvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 2627 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces indésirables...)

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Grimaucourt-en-Woèvre

Coordonnées GPS X : 5.57000243 Y : 49.177707

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woèvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 1073 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, risques lors des opérations de vidange (pollution, introduction d'espèces indésirables...)

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Grimaucourt-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.56923816 Y : 49.177183

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 1306 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, risques lors des opérations de vidange (pollution, introduction d'espèces indésirables...)

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Grimaucourt-en-Woèvre

Coordonnées GPS X : 5.56915924 Y : 49.177803

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woèvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 1015 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, risques lors des opérations de vidange (pollution, introduction d'espèces indésirables...)

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Grimaucourt-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.56845184 Y : 49.177236

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 2642 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces indésirables...)

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Grimaucourt-en-Woèvre

Coordonnées GPS X : 5.56775740 Y : 49.177220

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woèvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 676 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces indésirables...)

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Grimaucourt-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.56569658 Y : 49.177371

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 5635 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, risques lors des opérations de vidange (pollution, introduction d'espèces indésirables...)

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Grimaucourt-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.56363840 Y : 49.177148

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 6999 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, risques lors des opérations de vidange (pollution, introduction d'espèces indésirables...)

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Ornes

Coordonnées GPS X : 5.47297608 Y : 49.253742

Bassin versant de surface : A800 L'Orne de sa source au ruisseau de Vaux.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 1708 m²

Usage et gestion

Usage : Pisciculture

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, risques lors des opérations de vidange (pollution, introduction d'espèces indésirables...)

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 53.11 Phragmitaies

Commentaire

Étang de Chappe 2 créé en 1969. Pêche à la ligne et au filet lors des vidanges. Rejet dans étang et eaux de surface.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Ornes

Coordonnées GPS X : 5.47480206 Y : 49.254526

Bassin versant de surface : A800 L'Orne de sa source au ruisseau de Vaux.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 7366 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, risques lors des opérations de vidange (pollution, introduction d'espèces indésirables...)

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 53.11 Phragmitaies

Commentaire

Etang de Chappe.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Ornes

Coordonnées GPS X : 5.47643406 Y : 49.254221

Bassin versant de surface : A800 L'Orne de sa source au ruisseau de Vaux.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 2666 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, risques lors des opérations de vidange (pollution, introduction d'espèces indésirables...)

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 53.11 Phragmitaies

Commentaire

Etang de Chappe.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Ornes

Coordonnées GPS X : 5.48292463 Y : 49.255473

Bassin versant de surface : A800 L'Orne de sa source au ruisseau de Vaux.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 5246 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, risques lors des opérations de vidange (pollution, introduction d'espèces indésirables...)

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 53.11 Phragmitaies

Commentaire

Etang de Chappe 4.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Maucourt-sur-Ornes, Ornes

Coordonnées GPS X : 5.49406184 Y : 49.248366

Bassin versant de surface : A800 L'Orne de sa source au ruisseau de Vaux.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Rejets de drainage - fossé

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 11393 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Pas d'impacts.

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Etang de Pré le taureau créé en 1973. Pêche à la ligne.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Dieppe-sous-Douaumont

Coordonnées GPS X : 5.50247040 Y : 49.223142

Bassin versant de surface : A801 Le ruisseau de Vaux.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 4326 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, risques lors des opérations de vidange (pollution, introduction d'espèces indésirables...)

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Dieppe-sous-Douaumont

Coordonnées GPS X : 5.50361617 Y : 49.222438

Bassin versant de surface : A801 Le ruisseau de Vaux.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 4081 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, risques lors des opérations de vidange (pollution, introduction d'espèces indésirables...)

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Dieppe-sous-Douaumont

Coordonnées GPS X : 5.50335068 Y : 49.221220

Bassin versant de surface : A801 Le ruisseau de Vaux.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woèvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 3822 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.

Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Dieppe-sous-Douaumont

Coordonnées GPS X : 5.50350786 Y : 49.219455

Bassin versant de surface : A801 Le ruisseau de Vaux.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woèvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 4117 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, risques lors des opérations de vidange (pollution, introduction d'espèces indésirables...)

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Dieppe-sous-Douaumont

Coordonnées GPS X : 5.49238713 Y : 49.212884

Bassin versant de surface : A801 Le ruisseau de Vaux.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 1521 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, risques lors des opérations de vidange (pollution, introduction d'espèces indésirables...)

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Etain

Coordonnées GPS X : 5.61704386 Y : 49.217969

Bassin versant de surface : A802 L'Orne du ruisseau de Vaux au Perroi (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 2186 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, risques lors des opérations de vidange (pollution, introduction d'espèces indésirables...)

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 53.11 Phragmitaies

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Warcq

Coordonnées GPS X : 5.65077735 Y : 49.194710

Bassin versant de surface : A802 L'Orne du ruisseau de Vaux au Perroi (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 1455 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, risques lors des opérations de vidange (pollution, introduction d'espèces indésirables...)

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Etain, Warcq

Coordonnées GPS X : 5.63197208 Y : 49.195446

Bassin versant de surface : A802 L'Orne du ruisseau de Vaux au Perroi (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Rejet d'étangs - déversoir

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 23289 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Pas d'impacts.

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Etang de l'Hôpital. Rejet dans fossé.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Etain

Coordonnées GPS X : 5.60524568 Y : 49.197378

Bassin versant de surface : A802 L'Orne du ruisseau de Vaux au Perroi (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woèvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 33691 m²

Usage et gestion

Usage : Pisciculture

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 53.1 ROSELIERES

Commentaire

Etang de Grandjean. Pêche au filet lors des vidanges.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Braquis

Coordonnées GPS X : 5.61925290 Y : 49.162023

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woèvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 10083 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 53.13 Typhaies

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Hennemont

Coordonnées GPS X : 5.64215856 Y : 49.146962

Bassin versant de surface : A805 L'Orne du rû du Moulin de Darmont au Rû de Butel (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 261 m²

Usage et gestion

Usage : Agricole

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Hennemont

Coordonnées GPS X : 5.64236084 Y : 49.145894

Bassin versant de surface : A805 L'Orne du rû du Moulin de Darmont au Rû de Butel (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 77 m²

Usage et gestion

Usage : Agricole

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.

Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Hennemont

Coordonnées GPS X : 5.64851721 Y : 49.149193

Bassin versant de surface : A805 L'Orne du rû du Moulin de Darmont au Rû de Butel (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 195 m²

Usage et gestion

Usage : Agricole

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.

Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Hennemont

Coordonnées GPS X : 5.64058393 Y : 49.145596

Bassin versant de surface : A805 L'Orne du rû du Moulin de Darmont au Rû de Butel (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 125 m²

Usage et gestion

Usage : Agricole

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.

Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Rouvres-en-Woëvre
 Coordonnées GPS X : 5.70634649 Y : 49.212710
 Bassin versant de surface : A804 Le Rû du Moulin de Darmont.
 Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang
 Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
 Présence d'ouvrages
 Ouvrage d'admission : Non
 Ouvrage de restitution : Non
 Commentaires : Pas de commentaires
 Surface : 71 m²

Usage et gestion


Usage : Agricole
 Type de berges : Inconnu
 Traces de gestion : Non
 Commentaires : Pas de commentaires
 Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
 Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
 Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
 Habitat (s) Corine Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Rouvres-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.67247832 Y : 49.207449

Bassin versant de surface : A804 Le Rû du Moulin de Darmont.

Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 11784 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.

Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Etang de Rosa créé en 1972. Pêche à la ligne.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Rouvres-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.67375973 Y : 49.205719

Bassin versant de surface : A804 Le Rû du Moulin de Darmont.

Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 2348 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Boinville-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.66728236 Y : 49.190958

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 15144 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Boinville-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.67099843 Y : 49.190131

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 1008 m²

Usage et gestion

Usage : Agricole

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.

Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 53.11 Phragmitaies

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Boinville-en-Woèvre

Coordonnées GPS X : 5.67014058 Y : 49.192146

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woèvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 8217 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Boinville-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.68458700 Y : 49.183810

Bassin versant de surface : A804 Le Rû du Moulin de Darmon.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 869 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.

Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Buzy-Darmont

Coordonnées GPS X : 5.69648881 Y : 49.172460

Bassin versant de surface : A805 L'Orne du rû du Moulin de Darmont au Rû de Butel (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 2855 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, risques lors des opérations de vidange (pollution, introduction d'espèces indésirables...)

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 53.11 Phragmitaies

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Buzy-Darmont

Coordonnées GPS X : 5.70065655 Y : 49.173497

Bassin versant de surface : A805 L'Orne du rû du Moulin de Darmont au Rû de Butel (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 531 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.

Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Buzy-Darmont

Coordonnées GPS X : 5.68205422 Y : 49.152848

Bassin versant de surface : A805 L'Orne du rû du Moulin de Darmont au Rû de Butel (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 8638 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Maucourt-sur-Ornes

Coordonnées GPS X : 5.51429856 Y : 49.250147

Bassin versant de surface : A800 L'Orne de sa source au ruisseau de Vaux.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 381 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.

Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 53.11 Phragmitaies

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Mogeville

Coordonnées GPS X : 5.54750047 Y : 49.252585

Bassin versant de surface : A801 Le ruisseau de Vaux.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 440 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 53.1 ROSELIERES

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Mogeville

Coordonnées GPS X : 5.54783261 Y : 49.252962

Bassin versant de surface : A801 Le ruisseau de Vaux.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 2749 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.

Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 53.11 Phragmitaies

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Mogeville

Coordonnées GPS X : 5.54926599 Y : 49.252792

Bassin versant de surface : A801 Le ruisseau de Vaux.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 4424 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.

Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0' Pas de végétation rivulaire

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Gincrey

Coordonnées GPS X : 5.58285852 Y : 49.269016

Bassin versant de surface : A800 L'Orne de sa source au ruisseau de Vaux.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 129 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 53.11 Phragmitaies

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Sénon

Coordonnées GPS X : 5.59479662 Y : 49.262825

Bassin versant de surface : A800 L'Orne de sa source au ruisseau de Vaux.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 368 m²

Usage et gestion

Usage : Agricole

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.

Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Sénon

Coordonnées GPS X : 5.59608317 Y : 49.259733

Bassin versant de surface : A800 L'Orne de sa source au ruisseau de Vaux.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 2848 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.

Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 53.1 ROSELIERES

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Sénon

Coordonnées GPS X : 5.59886073 Y : 49.260018

Bassin versant de surface : A800 L'Orne de sa source au ruisseau de Vaux.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 24114 m²

Usage et gestion

Usage : Pisciculture

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.

Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 53.1 ROSELIERES

Commentaire

Etang de Naumoncel. Pêche à la ligne et au filet lors des vidanges. Rejet dans fossé et Orne.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Mogeville

Coordonnées GPS X : 5.53096812 Y : 49.245043

Bassin versant de surface : A801 Le ruisseau de Vaux.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 478 m²

Usage et gestion

Usage : Agricole

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.

Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0' Pas de végétation rivulaire

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Gincrey

Coordonnées GPS X : 5.57045898 Y : 49.249788

Bassin versant de surface : A801 Le ruisseau de Vaux.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 683 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Gincrey

Coordonnées GPS X : 5.56929787 Y : 49.249664

Bassin versant de surface : A801 Le ruisseau de Vaux.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 625 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Gincrey

Coordonnées GPS X : 5.57917147 Y : 49.247666

Bassin versant de surface : A801 Le ruisseau de Vaux.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 154 m²

Usage et gestion

Usage : Agricole

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, risques lors des opérations de vidange (pollution, introduction d'espèces indésirables...)

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0' Pas de végétation rivulaire

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Foameix-Ornel

Coordonnées GPS X : 5.60146115 Y : 49.252419

Bassin versant de surface : A800 L'Orne de sa source au ruisseau de Vaux.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Ballastière

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 8004 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.

Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0' Pas de végétation rivulaire

Commentaire

Ballastière du paquis des oies.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Foameix-Ornel

Coordonnées GPS X : 5.60532837 Y : 49.252151

Bassin versant de surface : A800 L'Orne de sa source au ruisseau de Vaux.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 19107 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0' Pas de végétation rivulaire

Commentaire

Etang de la Fruissière.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Foameix-Ornel

Coordonnées GPS X : 5.60013384 Y : 49.252403

Bassin versant de surface : A800 L'Orne de sa source au ruisseau de Vaux.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 350 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.

Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0' Pas de végétation rivulaire

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Foameix-Ornel

Coordonnées GPS X : 5.60755370 Y : 49.236633

Bassin versant de surface : A801 Le ruisseau de Vaux.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 5627 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, risques lors des opérations de vidange (pollution, introduction d'espèces indésirables...)

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 53.1 ROSELIERES

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Foameix-Ornel

Coordonnées GPS X : 5.60831640 Y : 49.236669

Bassin versant de surface : A801 Le ruisseau de Vaux.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 1712 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, risques lors des opérations de vidange (pollution, introduction d'espèces indésirables...)

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 53.1 ROSELIERES

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Foameix-Ornel

Coordonnées GPS X : 5.60592573 Y : 49.232598

Bassin versant de surface : A801 Le ruisseau de Vaux.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 448 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.

Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0' Pas de végétation rivulaire

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Amel-sur-l'Etang

Coordonnées GPS X : 5.65907597 Y : 49.275548

Bassin versant de surface : A802 L'Orne du ruisseau de Vaux au Perroi (inclus).

Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 1098 m²

Usage et gestion

Usage : Inconnu

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.

Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0' Pas de végétation rivulaire

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Amel-sur-l'Étang

Coordonnées GPS X : 5.64621792 Y : 49.268364

Bassin versant de surface : A802 L'Orne du ruisseau de Vaux au Perroi (inclus).

Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 3373 m²

Usage et gestion

Usage : Assec

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.

Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0' Pas de végétation rivulaire

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Sénon, Amel-sur-l'Etang

Coordonnées GPS X : 5.61871854 Y : 49.269879

Bassin versant de surface : A800 L'Orne de sa source au ruisseau de Vaux.

Bassin versant souterrain : 509b, Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre, Calcaires du Dogger des 207d Côtes de Moselle Nord

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 517576 m²

Usage et gestion

Usage : Pisciculture

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Oui

Habitat (s) Corine Biotope : 53.11 Phragmitaies
44.12 Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes

Commentaire

Etang d'Amel - étang de pisciculture historique. Pêche au filet lors des vidanges. Convention "Etangs de la Région Lorraine".



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Amel-sur-l'Etang

Coordonnées GPS X : 5.62802541 Y : 49.253896

Bassin versant de surface : A800 L'Orne de sa source au ruisseau de Vaux.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 557 m²

Usage et gestion

Usage : Agricole

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.

Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0' Pas de végétation rivulaire

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Amel-sur-l'Etang

Coordonnées GPS X : 5.62878768 Y : 49.254992

Bassin versant de surface : A800, L'Orne de sa source au ruisseau de Vaux. L'Orne du ruisseau de Vaux au A802 Perroi (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 278 m²

Usage et gestion

Usage : Agricole

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0' Pas de végétation rivulaire

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Lanhères

Coordonnées GPS X : 5.72072347 Y : 49.219795

Bassin versant de surface : A804 Le Rû du Moulin de Darmont.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woèvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 14311 m²

Usage et gestion

Usage : Pisciculture

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0' Pas de végétation rivulaire

Commentaire

Le Neuf Etang créé en 1800. Pêche à la ligne.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Lanhères

Coordonnées GPS X : 5.70344634 Y : 49.200182

Bassin versant de surface : A804 Le Rû du Moulin de Darmont.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 1226 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, risques lors des opérations de vidange (pollution, introduction d'espèces indésirables...)

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Saint-Jean-lès-Buzy

Coordonnées GPS X : 5.71860240 Y : 49.167624

Bassin versant de surface : A805 L'Orne du rû du Moulin de Darmont au Rû de Butel (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 1274 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.

Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 53.11 Phragmitaies

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Buzy-Darmont

Coordonnées GPS X : 5.70693502 Y : 49.167949

Bassin versant de surface : A805 L'Orne du rû du Moulin de Darmont au Rû de Butel (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 112 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Parfondrupt

Coordonnées GPS X : 5.70100615 Y : 49.146058

Bassin versant de surface : A805 L'Orne du rû du Moulin de Darmont au Rû de Butel (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woèvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 167 m²

Usage et gestion

Usage : Agricole

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, risques lors des opérations de vidange (pollution, introduction d'espèces indésirables...)

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 53.11 Phragmitaies

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Parfondrupt

Coordonnées GPS X : 5.70664132 Y : 49.147889

Bassin versant de surface : A805 L'Orne du rû du Moulin de Darmont au Rû de Butel (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woèvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 915 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, risques lors des opérations de vidange (pollution, introduction d'espèces indésirables...)

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non


Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Parfondrupt

Coordonnées GPS X : 5.71284175 Y : 49.149925

Bassin versant de surface : A805 L'Orne du rû du Moulin de Darmont au Rû de Butel (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Non

Ouvrage de restitution : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Surface : 4861 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, risques lors des opérations de vidange (pollution, introduction d'espèces indésirables...)

Milieu naturel



Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Habitat (s) Corine Biotope : 0' Pas de végétation rivulaire

Commentaire

Pas de commentaire.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Abaucourt-Hautecourt

Coordonnées GPS X : 5.58150930 Y : 49.197153

Bassin versant de surface : A802 L'Orne du ruisseau de Vaux au Perroi (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woèvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Inconnu

Ouvrage de restitution : Inconnu

Commentaires : Inaccessible

Surface : 256014 m²

Usage et gestion

Usage : Pisciculture

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Oui

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non déterminé

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non déterminé

Habitat (s) Corine Biotope : 0' Pas de végétation rivulaire

Commentaire

Le Charpy - Etnag du Perrois. Pêche au filet lors des vidanges.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Bézonnaux

Coordonnées GPS X : 5.48706865 Y : 49.229676

Bassin versant de surface : A801 Le ruisseau de Vaux.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Inconnu

Ouvrage de restitution : Inconnu

Commentaires : Inaccessible

Surface : 8239 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non déterminé

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non déterminé

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non déterminé

Habitat (s) Corine Biotope : 0' Pas de végétation rivulaire

Commentaire

Etang du Grand Chenas créé avant 1829. Eaux de sources, de ruissellement et drainage. Pêche à la ligne, au filet lors des vidanges. Etang privé.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Bézonnaux

Coordonnées GPS X : 5.47661374 Y : 49.238184

Bassin versant de surface : A801 Le ruisseau de Vaux.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Inconnu

Ouvrage de restitution : Inconnu

Commentaires : Inaccessible

Surface : 26718 m²

Usage et gestion

Usage : Pisciculture

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non déterminé

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non déterminé

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non déterminé

Habitat (s) Corine Biotope : 0' Pas de végétation rivulaire

Commentaire

Etang de la Corvée 01 créé en 1962. Pêche à la ligne et au filet lors des vidanges.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Bézonvaux

Coordonnées GPS X : 5.47917108 Y : 49.238917

Bassin versant de surface : A801 Le ruisseau de Vaux.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Inconnu

Ouvrage de restitution : Inconnu

Commentaires : Inaccessible

Surface : 35971 m²

Usage et gestion

Usage : Pisciculture

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non déterminé

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non déterminé

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non déterminé

Habitat (s) Corine Biotope : 0' Pas de végétation rivulaire

Commentaire

Etang de la Corvée 02 créé en 1962. Pêche à la ligne et au filet lors des vidanges.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Bézonvaux

Coordonnées GPS X : 5.49026722 Y : 49.233580

Bassin versant de surface : A801 Le ruisseau de Vaux.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Inconnu

Ouvrage de restitution : Inconnu

Commentaires : Inaccessible

Surface : 12797 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non déterminé

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non déterminé

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non déterminé

Habitat (s) Corine Biotope : 0' Pas de végétation rivulaire

Commentaire

Etang de Sponville.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Braquis

Coordonnées GPS X : 5.61558939 Y : 49.156825

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Inconnu

Ouvrage de restitution : Inconnu

Commentaires : Inaccessible

Surface : 55883 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non déterminé

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non déterminé

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non déterminé

Habitat (s) Corine Biotope : 0' Pas de végétation rivulaire

Commentaire

Le Grand Etang.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Dieppe-sous-Douaumont

Coordonnées GPS X : 5.48902184 Y : 49.223408

Bassin versant de surface : A801 Le ruisseau de Vaux.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Inconnu

Ouvrage de restitution : Inconnu

Commentaires : Ouvrages non visibles.

Surface : 19348 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non déterminé

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.

Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel



Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non déterminé

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non déterminé

Habitat (s) Corine Biotope : 0' Pas de végétation rivulaire

Commentaire

Etang de la Caure créé en 1973. Eau close.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Dieppe-sous-Douaumont

Coordonnées GPS X : 5.55330967 Y : 49.222550

Bassin versant de surface : A801 Le ruisseau de Vaux.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woèvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Inconnu

Ouvrage de restitution : Inconnu

Commentaires : Inaccessible

Surface : 26155 m²

Usage et gestion

Usage : Pisciculture

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non déterminé

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non déterminé

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non déterminé

Habitat (s) Corine Biotope : 0' Pas de végétation rivulaire

Commentaire

Etang de Haraigne. Eau close.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Dieppe-sous-Douaumont, Morgemoulin

Coordonnées GPS X : 5.55141000 Y : 49.221348

Bassin versant de surface : A801 Le ruisseau de Vaux.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woèvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Inconnu

Ouvrage de restitution : Inconnu

Commentaires : Ouvrages non visibles.

Surface : 17757 m²

Usage et gestion

Usage : Pisciculture

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non déterminé

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non déterminé

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non déterminé

Habitat (s) Corine Biotope : 0' Pas de végétation rivulaire

Commentaire

Etang de Haraigne. Eau close.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Dieppe-sous-Douaumont

Coordonnées GPS X : 5.48723217 Y : 49.219220

Bassin versant de surface : A801 Le ruisseau de Vaux.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Inconnu

Ouvrage de restitution : Inconnu

Commentaires : Ouvrages non visibles.

Surface : 38815 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non déterminé

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non déterminé

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non déterminé

Habitat (s) Corine Biotope : 0' Pas de végétation rivulaire

Commentaire

Eau libre.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Etain

Coordonnées GPS X : 5.61005302 Y : 49.210256

Bassin versant de surface : A802 L'Orne du ruisseau de Vaux au Perroi (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woèvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement et fossé

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Inconnu

Ouvrage de restitution : Inconnu

Commentaires : Ouvrages non visibles.

Surface : 3279 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non déterminé

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Pas d'impacts.

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non déterminé

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non déterminé

Habitat (s) Corine Biotope : 0' Pas de végétation rivulaire

Commentaire

Etang de Chasson créé en 1990.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Etain

Coordonnées GPS X : 5.60918964 Y : 49.200833

Bassin versant de surface : A802 L'Orne du ruisseau de Vaux au Perroi (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Inconnu

Ouvrage de restitution : Inconnu

Commentaires : Ouvrages non visibles.

Surface : 5848 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non déterminé

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non déterminé

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non déterminé

Habitat (s) Corine Biotope : 0' Pas de végétation rivulaire

Commentaire

Etang du Haut Bois 02



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Etain

Coordonnées GPS X : 5.61583794 Y : 49.201172

Bassin versant de surface : A802 L'Orne du ruisseau de Vaux au Perroi (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Inconnu

Ouvrage de restitution : Inconnu

Commentaires : Ouvrages non visibles.

Surface : 2624 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non déterminé

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non déterminé

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non déterminé

Habitat (s) Corine Biotope : 0' Pas de végétation rivulaire

Commentaire

Etang du Haut Bois 03. Pêche à la ligne.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Fresnes-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.64423319 Y : 49.094781

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Ballastière

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Inconnu

Ouvrage de restitution : Inconnu

Commentaires : Ouvrages non visibles.

Surface : 7693 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non déterminé

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non déterminé

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non déterminé

Habitat (s) Corine Biotope : 0' Pas de végétation rivulaire

Commentaire

Ballastière du Petit Breuil. Eau close. Pêche à la ligne.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Fresnes-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.64517350 Y : 49.094719

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Ballastière

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Inconnu

Ouvrage de restitution : Inconnu

Commentaires : Ouvrages non visibles.

Surface : 4622 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non déterminé

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non déterminé

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non déterminé

Habitat (s) Corine Biotope : 0' Pas de végétation rivulaire

Commentaire

Ballastière du Petit Breuil. Eau close. Pêche à la ligne.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Gincrey

Coordonnées GPS X : 5.57816793 Y : 49.273623

Bassin versant de surface : A800 L'Orne de sa source au ruisseau de Vaux.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Inconnu

Ouvrage de restitution : Inconnu

Commentaires : Ouvrages non visibles.

Surface : 4000 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non déterminé

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non déterminé

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non déterminé

Habitat (s) Corine Biotope : 0' Pas de végétation rivulaire

Commentaire

Etang du bois d'Arc créé en 1800.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Joinville-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.78181777 Y : 49.062734

Bassin versant de surface : A811 Le ruisseau des Parrois.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Inconnu

Ouvrage de restitution : Inconnu

Commentaires : Ouvrages non visibles.

Surface : 12184 m²

Usage et gestion

Usage : Pisciculture

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non déterminé

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.

Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non déterminé

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non déterminé

Habitat (s) Corine Biotope : 0' Pas de végétation rivulaire

Commentaire

Etang Julienne créé en 1984. Pêche à la ligne. Rejet dans fossé.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Lachaussée

Coordonnées GPS X : 5.79661430 Y : 49.047663

Bassin versant de surface : A811 Le ruisseau des Parrois.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woèvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Inconnu

Ouvrage de restitution : Inconnu

Commentaires : Ouvrages non visibles.

Surface : 65735 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non déterminé

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non déterminé

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non déterminé

Habitat (s) Corine Biotope : 0' Pas de végétation rivulaire

Commentaire

Etang de Chaudotte créé en 1817.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Lachaussée, Woël

Coordonnées GPS X : 5.77382377 Y : 49.038966

Bassin versant de surface : A811 Le ruisseau des Parrois.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Inconnu

Ouvrage de restitution : Inconnu

Commentaires : Ouvrages non visibles.

Surface : 189939 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non déterminé

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, risques lors des opérations de vidange (pollution, introduction d'espèces indésirables...)

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non déterminé

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non déterminé

Habitat (s) Corine Biotope : 0' Pas de végétation rivulaire

Commentaire

Etang des Grandes Parois créé au 13^{ème} siècle. Pêche à la ligne et au filet. Rejets dans eaux de surface.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Lachaussée

Coordonnées GPS X : 5.78189136 Y : 49.032272

Bassin versant de surface : A810 L'Yron de sa source au ruisseau des Parrois.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woèvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Inconnu

Ouvrage de restitution : Inconnu

Commentaires : Ouvrages non visibles.

Surface : 32972 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non déterminé

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel



Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non déterminé

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non déterminé

Habitat (s) Corine Biotope : 0' Pas de végétation rivulaire

Commentaire

Etang de Minuit créé au 13ème siècle. Pêche au filet lors des vidanges.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Lachaussée

Coordonnées GPS X : 5.80642528 Y : 49.027538

Bassin versant de surface : A810 L'Yron de sa source au ruisseau des Parrois.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woèvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Trop-plein de l'étang de Minuit, ruisselement et drainage

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Inconnu

Ouvrage de restitution : Inconnu

Commentaires : Ouvrages non visibles.

Surface : 2010926 m²

Usage et gestion

Usage : Pisciculture

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non déterminé

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Pas d'impacts.

Milieu naturel



Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non déterminé

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non déterminé

Habitat (s) Corine Biotope : 0' Pas de végétation rivulaire

Commentaire

Etang de Lachaussée créé au 13ème siècle. Pêche au filet. Rejet vers fossé puis ruisseau du Moulin puis Yron. Convention "Etangs de la Région Lorraine".



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Lachaussée, Woël

Coordonnées GPS X : 5.76251169 Y : 49.027349

Bassin versant de surface : A811 Le ruisseau des Parrois.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Inconnu

Ouvrage de restitution : Inconnu

Commentaires : Ouvrages non visibles.

Surface : 28071 m²

Usage et gestion

Usage : Pisciculture

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non déterminé

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, risques lors des opérations de vidange (pollution, introduction d'espèces indésirables...)

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non déterminé

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non déterminé

Habitat (s) Corine Biotope : 0' Pas de végétation rivulaire

Commentaire

Etang du Pré Barré créé en 1977. Pêche au filet lors des vidanges.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Lachaussée

Coordonnées GPS X : 5.76388027 Y : 49.012917

Bassin versant de surface : A810 L'Yron de sa source au ruisseau des Parrois.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woèvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Inconnu

Ouvrage de restitution : Inconnu

Commentaires : Ouvrages non visibles.

Surface : 40868 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non déterminé

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non déterminé

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non déterminé

Habitat (s) Corine Biotope : 0' Pas de végétation rivulaire

Commentaire

Etang Reminau créé au 17^{ème} siècle. Pêche à la ligne et au filet lors des vidanges. Rejets vers étangs de Lachaussée et eaux de surface.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Morgemoulin

Coordonnées GPS X : 5.55679635 Y : 49.226790

Bassin versant de surface : A801 Le ruisseau de Vaux.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Eaux dormantes

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Inconnu

Ouvrage de restitution : Inconnu

Commentaires : Ouvrages non visibles.

Surface : 12587 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non déterminé

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Pas d'impacts.

Milieu naturel



Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non déterminé

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non déterminé

Habitat (s) Corine Biotope : 0' Pas de végétation rivulaire

Commentaire

Etang de Tronquino. Pêche à la ligne. Rejet dans fossé de remembrement.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Moulainville, Blanzée

Coordonnées GPS X : 5.51920829 Y : 49.162369

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Inconnu

Ouvrage de restitution : Inconnu

Commentaires : Inaccessible

Surface : 5534 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non déterminé

Commentaires : Inaccessible

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.

Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non déterminé

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non déterminé

Habitat (s) Corine Biotope : 0' Pas de végétation rivulaire

Commentaire

Etang des Etats créé en 1976. pêche à la ligne et au filet lors des vidanges.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Ornes

Coordonnées GPS X : 5.47811540 Y : 49.255053

Bassin versant de surface : A800 L'Orne de sa source au ruisseau de Vaux.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Inconnu

Ouvrage de restitution : Inconnu

Commentaires : Inaccessible

Surface : 26184 m²

Usage et gestion

Usage : Pisciculture

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non déterminé

Commentaires : Inaccessible

Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des populations, risques lors des opérations de vidange (pollution, introduction d'espèces indésirables...)

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non déterminé

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non déterminé

Habitat (s) Corine Biotope : 0' Pas de végétation rivulaire

Commentaire

Etang de Chappe 3 créé en 1977.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Ornes

Coordonnées GPS X : 5.52865040 Y : 49.269419

Bassin versant de surface : A800 L'Orne de sa source au ruisseau de Vaux.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement - fossé

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Inconnu

Ouvrage de restitution : Inconnu

Commentaires : Inaccessible

Surface : 107134 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non déterminé

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Pas d'impacts.

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non déterminé

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non déterminé

Habitat (s) Corine Biotope : 0' Pas de végétation rivulaire

Commentaire

Etang Debat. Pêche au filet lors des vidanges.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Ornes

Coordonnées GPS X : 5.53398119 Y : 49.273309

Bassin versant de surface : B451 L'Azanne.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woèvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Fossé de drainage - ruissellement

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Inconnu

Ouvrage de restitution : Inconnu

Commentaires : Inaccessible

Surface : 73713 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non déterminé

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Pas d'impacts.

Milieu naturel



Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non déterminé

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non déterminé

Habitat (s) Corine Biotope : 0' Pas de végétation rivulaire

Commentaire

Etang des Crocs. Pêche au filet lors des vidanges.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Pareid

Coordonnées GPS X : 5.70982264 Y : 49.127041

Bassin versant de surface : A805 L'Orne du rû du Moulin de Darmont au Rû de Butel (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Inconnu

Ouvrage de restitution : Inconnu

Commentaires : Inaccessible

Surface : 11202 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non déterminé

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non déterminé

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non déterminé

Habitat (s) Corine Biotope : 0' Pas de végétation rivulaire

Commentaire

Etang de Quemonchamp créé en 2002.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Saint-Jean-lès-Buzy

Coordonnées GPS X : 5.75879511 Y : 49.191697

Bassin versant de surface : A805 L'Orne du rû du Moulin de Darmont au Rû de Butel (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Inconnu

Ouvrage de restitution : Inconnu

Commentaires : Inaccessible

Surface : 30848 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non déterminé

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non déterminé

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non déterminé

Habitat (s) Corine Biotope : 0' Pas de végétation rivulaire

Commentaire

Etang de la Tanchette. Pêche à la ligne et au filet lors des vidanges.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Saint-Laurent-sur-Othain

Coordonnées GPS X : 5.50566573 Y : 49.377655

Bassin versant de surface : B452 Le Loison de l'Azanne à la Brévonte (inclus).

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Inconnu

Ouvrage de restitution : Inconnu

Commentaires : Inaccessible

Surface : 8975 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non déterminé

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel



Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non déterminé

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non déterminé

Habitat (s) Corine Biotope : 0' Pas de végétation rivulaire

Commentaire

Etang du Pré Bois le Vin créé en 1990. Pêche à la ligne et au filet lors des vidanges. Rejet dans fossé et eau de surface.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Saint-Maurice-sous-les-Côtes

Coordonnées GPS X : 5.68165918 Y : 49.020886

Bassin versant de surface : A816 La Seigneulle.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woèvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Inconnu

Ouvrage de restitution : Inconnu

Commentaires : Inaccessible

Surface : 14444 m²

Usage et gestion

Usage : Pisciculture

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non déterminé

Commentaires : Pas de commentaires

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.

Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non déterminé

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non déterminé

Habitat (s) Corine Biotope : 0' Pas de végétation rivulaire

Commentaire

Etang du Pré au Pont créé en 1974. Pêche à la ligne.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Woël

Coordonnées GPS X : 5.74537445 Y : 49.026065

Bassin versant de surface : A811 Le ruisseau des Parrois.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Inconnu

Ouvrage de restitution : Inconnu

Commentaires : Inaccessible

Surface : 28499 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non déterminé

Commentaires : Inaccessible

Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel


Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non déterminé

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non déterminé

Habitat (s) Corine Biotope : 0' Pas de végétation rivulaire

Commentaire

Etang de Bage. Pêche à la ligne. Rejet dans petit étang et fossé.



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Localisation administrative : Vaux-devant-Damloup

Coordonnées GPS X : 5.45740863 Y : 49.207046

Bassin versant de surface : A801 Le ruisseau de Vaux.

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woèvre

Description générale

Type de retenue : Etang

Type d'alimentation : Source - cours d'eau, plan d'eau en série

Présence d'ouvrages

Ouvrage d'admission : Inconnu

Ouvrage de restitution : Inconnu

Commentaires : Inaccessible

Surface : 7274 m²

Usage et gestion

Usage : Agrément

Type de berges : Inconnu

Traces de gestion : Non déterminé

Commentaires : Inaccessible

Impacts potentiels : Pas d'impacts.

Milieu naturel

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non déterminé

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non déterminé

Habitat (s) Corine Biotope : 0' Pas de végétation rivulaire

Commentaire

Etang de Vaux créé en 1800. Pêche à la ligne.